



MANEJO DEL PRODUCTO

TRANSPORTE

Instrucciones para el Transporte de Láminas

- **Transporte horizontal:** Las láminas deben ser transportadas siempre de manera horizontal para evitar deformaciones o daños.
- **Superficie adecuada:** Coloque las láminas sobre pallets o, en su defecto, sobre una superficie totalmente lisa y libre de objetos que puedan dañarlas.
- **Protección del material:** Asegúrese de que las láminas estén debidamente empujadas o protegidas durante el transporte.
- **Carga manual:** Una sola persona puede cargar un máximo de 5 láminas de hasta 1.83 m de largo. Para láminas que excedan 1.83 m de largo, es obligatorio que sean manipuladas por dos personas.
- **Forma de sujeción:** Sostenga las láminas siempre por debajo. No tome las láminas por los bordes, ya que esto puede dañarlas.
- **Uso de guantes:** Utilice guantes adecuados para proteger sus manos y evitar daños al producto.

Estas recomendaciones garantizarán la integridad de las láminas y la seguridad del personal durante su manejo.





MANEJO DEL PRODUCTO

ALMACENAMIENTO

Instrucciones para el Almacenamiento de Láminas

- **Almacenamiento horizontal:** Las láminas deben almacenarse de forma horizontal para evitar su deflexión.
- **Estibado máximo:** Consulte la Tabla 1 para conocer la cantidad máxima de láminas que se pueden estibar por pallet. Estibar más láminas de lo recomendado puede causar deformaciones en su geometría, como un incremento en el ancho y una disminución en la altura de las ondas.
- **Orientación correcta:** Las láminas tienen un sentido específico debido a su geometría. Asegúrese de que todas las láminas estén orientadas en la misma dirección para evitar un mal aspecto visual, que podría dar la impresión de un corte incorrecto.
- **Mezcla de perfiles:** Nunca mezcle perfiles diferentes en un mismo estibado.
- **Sin objetos encima:** No coloque ningún objeto sobre las láminas, ya que esto podría dañarlas.
- **Facilidad para conteo:** Para facilitar el conteo, desplace cada 10 láminas 5 cm hacia un lado.
- **Protección contra el clima:** Almacene las láminas bajo techo, alejadas de la luz solar directa y de superficies elevadas. Si no es posible almacenarlas bajo techo, protéjalas con una lona adecuada.
- **Evitar acumulación de agua:** Asegúrese de que no haya escurrimientos de agua sobre las láminas durante el almacenamiento.
- **Lejos de fuentes de riesgo:**
 - Manténgalas alejadas de fuentes de ignición.
 - Evite el contacto con químicos o sustancias peligrosas.

Estas medidas garantizan la calidad y la durabilidad de las láminas durante su almacenamiento.

Tabla 1

| Perfil | espesor mm | ancho m | largo m | peso/pza kgs | apilamiento pzas |
|--------|---------------|------------|------------|-----------------|---------------------|
| O3 | 1.6 | 0.76 | 2.44 | 3.1 | 400 |
| O3 | 1.6 | 1.52 | 3.05 | 7.7 | 300 |
| O4 | 1.6 | 1.20 | 3.05 | 7.5 | 300 |
| O7 | 1.7 | 1.00 | 3.05 | 6.6 | 300 |
| O7 | 1.5 | 1.00 | 3.05 | 4.6 | 400 |
| R-101 | 1.8 | 1.07 | 3.05 | 7.0 | 300 |
| R-101 | 1.8 | 1.07 | 3.05 | 7.0 | 300 |
| R-101 | 1.5 | 1.07 | 3.05 | 4.9 | 400 |

